



Фотографический Инфракрасный Термометр Raytek

Неконтактное измерение температуры с цифровыми фотографиями





PhotoTemp MX6 - первый в мире высокоточный инфракрасный термометр со встроенной цифровой фотокамерой.

Немедленное измерение температуры одновременным С получением фотографии объекта, точно показывающей измеряемую PhotoTemp площадь. MX6 записывает цифровые фотографии в память и фиксирует данные по температуре, дате времени измерений.



PhotoTemp MX6

аждый инфракрасный термометр может измерять температуру, но только PhotoTemp MX6 измеряет температуру, одновременно фотографируя объект с точным указанием зоны измерения.

Точное место измерения температуры немедленно фиксируется на цифровом фото с указанием времени и даты. Прецизионный 16-титочечный круговой лазерный прицел True Spot двойной яркости, очерчивающий точное местоположение измерения, автоматически отображается на фотографии.

Используйте программное обеспечение DataTemp MX для записи проведенных измерений и фотографий на компьютер.

Для гарантии правильности измерений используйте предыдущие снимки с положением лазерного указателя True Spot. Убедитесь в том, что следующее измерение объекта проводится в той же зоне.

Отчет генерируется автоматически. Вы можете создавать свои отчеты с помощью температурных данных и фотографий PhotoTemp MX6.





PhotoTemp MX6 стандартная поставка

включает: 🧿 Инструкцию (на CD)

- Жесткий кейс
- ΠΟ DataTemp MX
- USB кабель
- Термопару типа К

Измерение и документирование просто как 1-2-3







1 Измерьте температуру и сделайте снимок. 2 Загрузите данные в компьютер. 3 Просмотрите снимки, постройте графики, создайте отчет с помощью программы DataTemp MX.

Для начала с помощью фокусного кольца настройте камеру на съемку с близкого или дальнего расстояния. В режиме «log» нажмите и отпустите курок. После проведения измерения и получения снимка PhotoTemp готов к измерению температуры и записи фотографии следующего объекта. При плохой освещенности МХ6 автоматически включает фотовспышку.

Лазерный прицел True Spot™

Лазерный прицел True Spot позволяет избежать потребности в видоискателе, так как он точно указывает измеряемое пятно. True Spot - коаксиальный круговой лазерный прицел, который очерчивает инфракрасный луч на всех расстояниях, позволяя четко видеть лазерный круг на измеряемом объекте.



Расширенные функции



- Иконки активизации камеры, фотовспышки, зарядки фотовспышки и индикация количества оставшихся снимков.
- Подтверждение о том.
 что снимок сделан успешно
- о Встроенная таблица коэффициентов излучения

для 30 материалов

- Регулируемый коэффициент излучения с шагом 0.01
- Встроенный регистратор данных (100 точек)
- Задаваемые пользователем пределы сигнализации и имена объектов

Опция Sub Zero

о Диапазон измерения температуры от -50°С до 500°С.


Опция близкий фокус СБ

 Измерение объектов размером от 6 мм на расстоянии 300 мм.



Программное обеспечение DataTemp MX


Визуализация, систематическое измерение и анализ температурных данных с помощью программы DataTemp MX, совместимой с Windows . Экспорт данных и снимков в файлы распространенных форматов для работы со стандартными программами.



Просмотр данных

- о Просмотр снимков *и* температурных данных
- о Присвоение имен объектам
- Настройка сигнализации по месту
- ⊙ Просмотр минимальной, максимальной и средней температур.





Измерение температуры в режиме реального времени

- о Запись фотографий в режиме непрерывного измерения температуры
- Установка МХ6 в режим автоматической съемки при срабатывании сигнализации по верхнему или нижнему пределу
- Просмотр фотографий в течение построения температурных графиков
 Одновременный просмотр
- просмотр изменения температуры и фото



Создание отчетов

- о Автоматический импорт данных и снимков для быстрого создания нескольких отчетов
- о Возможность создать отчет с записанными фотографиями



-30° до 900°C Температурный диапазон (-50° до 500°С для опции SZ) $\pm 0.75\%$ от ИВ, но не $\pm 1^{\circ}$ С в Точность (при температуре окружающей среды 23°C) температурном эквиваленте характерист PhotoTemp MX6 Воспроизводимость \leq ±0.5% от ИВ, но не менее \leq ± 1°C Время отклика 250 мсек 8 до 14µm, термоэлемент Спектральный диапазон 60:1 (для опции близкого фокуса CF 50:1) Оптическое разрешение (D:S) Минимальный диаметр измеряемого пятна 19мм (6 мм для опции СF) 0,1 °С до 900°С Разрешение дисплея °С или °F по выбору Единицы измерения. Температура работы 0 до 50 °C Относительная влажность 10 до 90%, не конденсат @ до 30°С Термометр Температура хранения -20 до 50°C 1/4-20 UNC Разъём под штатив Питание 2 АА Батарейки Продолжительность работы батарей 8 часов (13ч при выключенном режиме фото) Лазер Класс II 16-точечный лазерный круг (Стандарт IEC Class 2) Показание максимальной и минимальной температуры Аудио/Видео сигнализация по верхнему пределу Показание средней и разницы температур Графический дисплей √ (*om* 0.1 до 1.0 с шагом 0.01) Регулируемый коэффициент излучения* Регистратор данных (100 точек измерения) Удержание показаний на дисплее Подсветка дисплея Windows 98, 2000 и XP Операционная система ПО Программа составления графиков и простра снимков √ (совместимо с Windows Вывод данных: USB или 1мВ на градус (°С или °F) Z 480 грамм Максимальн. количество 640х480 пиксель снимков (VGA) 26 Спецификация Максим, количество 320х240 пиксель снимков (1/4 VGA) 100 Время перезарядки фотовспышки 5 сек Камера 6 мм приблизительно равны 42 мм линзам Объектив камеры на 35мм камере 200 мм • Бесконечность Точка фокуса • Точка фокуса (дальнее поле) Чувствительность 6 люкс без вспышки Регулируемая скорость фотозатвора < 1/15 сек (со вспышкой 1/15 сек фиксированная) Интерфейс USB 1.1 Формат снимков / Протокол выходных данных .jpg файлы • .dot файлы Близкий Фокус CF • Опция Subzero Аксессуары ISO Сертификат калибровки Опции/ Программа DataTemp MX • Кабель USB • Жесткий кейс • Термопара типа К • Термистор (пробник NTC) Дополнительные устройства • Мягкая сумка

Worldwide Headquarters

Raytek Corporation
1201 Shaffer Rd. PO Box 1820
Santa Cruz, CA 95061-1820 USA
Tel: 1 800 866 5478 Tel:1 831 458 1110
Fax:1 831 425 4561
solutions@raytek.com
Raytek de Mexico, S.A. de C.V.
Puebla, Pue. Mexico

Puebla, Pue. INIEANUM Tel:52 222 230 4380 Fax:52 222 230 4438 ventas@raytek.com.mx

ventas@rayter.com.m...

Raytek China Company
Beijing, China
Tel: 86 10 6439 2255
Fax: 86 10 6437 0285
info@raytek.com.cn
Raytek Japan, Inc.

Osaka, Japan Tel:81 6 4390 5015 Fax:81 6 4390 5016

Fax:81 6 4390 50 info@raytekjapan.co.jp
South American Headquarters

Raytek do Brasil Sorocaba, SP Brasil Tel:55 15 32176046 Fax:55 15 32175694 raytek@raytek.com.br

 European Headquarters

 Raytek GmbH

 Berlin, Germany
 Fax:49 30 4 71 02 51

 Tel:49 30 4 78 00 80
 Fax:49 30 4 71 02 51

 raytek/@raytek.ce
 Raytek UK Ltd.

 Milton Keynes, United Kingdom
 Fex:44 1908 630800

 rel:44 1908 630800
 Fax:44 1908 630900

 ukinfo@raytek.com
 Raytek France

 Palaiseau, France
 Fax:33 1 64 53 15 40

 Fex:33 1 64 53 15 40
 Fax:33 1 64 53 15 44

www.raytek.com

самое современное оборудование

^{*}For more details, visit www.raytek.com/emissivity.htm